破 面 ー光学顕微鏡(OM)観察ー

ID No. 0350

・材　　料

・試 験 方 法

・試　験　片

・試 験 温 度



・試 験 速 度



ノッチ

2mm

破壊の進行方向